

История Версий SmartScan (Impulse 12 Wired/BT)

Сканирующий модуль IA280 (старый модуль):

V2.021A - ПЕРЕПРОШИВАЕТСЯ ТОЛЬКО с **V2.021** утилитой SCANCONFIG (1.0.3).exe

V2.024 - ПЕРЕПРОШИВАЕТСЯ ТОЛЬКО с **V2.022** и **2.023** утилитой Dokivision ScanConfig(V023).exe

Сканирующий модуль IA280s (новый модуль):

V036 – сканер перегревался.

V038 – исправили перегрев. Основная версия для проводного.

V040 – по информации от вендора, тот же функционал, что и у **V038**, со спец. функциями для внутреннего использования на производстве вендора. Впервые применена на BT версии. Следующие отгрузки вендор планировал прошивать **V040** и BT и проводные версии.

V042 – выполнены исправления по задаче DTP-110ⁱ. Универсальная для проводной и BT версии сканера с модулем IA280s. Для прошивки BT версии сканера на прошивку **V042** дополнительно нужно прошивать bluetooth модуль специальной утилитой UpdateTools_ **V2.0.12**.

V044 – выполнены исправления ошибок передачи непечатных символов GS (префикс NUM NUM) и считывания Datamatrix длиной более 35 символов для проводного сканера Impulse 12.

V045 – выполнено исправление ошибки сканирования зеркального QR кода для проводного и беспроводного сканеров Impulse 12.

ⁱ 1. Настройка вибромотора - включен

2. Флаг FNC - отключен

3. Тег GS - включен

4. Звук сканера - средняя громкость

5. Скорость передачи данных - средняя

6. Суффикс только CR (ВВОД)

7. Спящий режим отключен для проводной версии, для версии BT спящий режим должен быть включен через 5 минут