


Для того что бы подать питание на PIN9 разъемов COM-портов используются две группы джамперов JC11-14 и JC1-JC4. в соответствии с нижеприведенными таблицами:

Порт\Джампер		OPEN	CLOSE
COM1	JC11	5/12B	RI
COM2	JC12	5/12B	RI
COM3	JC13	5/12B	RI
COM4	JC14	5/12B	RI

Порт\Джампер		PIN1-2 CLOSE	PIN2-3 CLOSE
COM1	JC1	5B	12B
COM2	JC2	5B	12B
COM3	JC3	5B	12B
COM4	JC4	5B	12B

Например, что бы подать питание 12В на порт COM1 необходимо снять перемычку с джампера JC11 и замкнуть с ее помощью pin2-3 джампера JC1, как показано на рисунке:



Для подачи питания 5В на порт COM1 необходимо замкнуть pin1-2 джампера JC1

Для отключения подачи питания на порт COM1 следует разомкнуть джампер JC1 и замкнуть JC11.