

Паспорт

1. Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные поставщиком основные параметры и технические характеристики **"Ручной беспроводной сканер Poscenter 2D BT"**
2. Перед вводом в эксплуатацию **"Ручной беспроводной сканер Poscenter 2D BT"**, необходимо ознакомиться с настоящим Паспортом. К работе со сканером и его техническому обслуживанию должны допускаться операторы и специалисты по ремонту и обслуживанию сканеров, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
3. Все необходимые ТУ, сертификаты: optposcenter.ru
4. Основные характеристики:
 - Поддержка сканирования 1D/2D
 - Сверхнизкое энергопотребление
 - Эргономичный дизайн
 - Три режима работы: 2,4G, Bluetooth, micro USB кабель
5. Условия хранения и эксплуатации:
 - Рабочая температура: -20 °C ~50 °C
 - Влажность (без конденсата) 5 до 95%
6. Комплектность:
 - Сканер
 - USB радиоадаптер
 - Коммуникационный кабель
 - Паспорт
7. Правила хранения и перевозки: Температура хранения: -40 °C ~80 °C, при перевозке избегать падений, резких динамических нагрузок.
8. Гарантия на **"Ручной беспроводной сканер Poscenter 2D BT"** .
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи конечному пользователю, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада изготовителя.
9. Сведения о продаже
Ручной беспроводной сканер Poscenter 2D BT получен в комплекте, согласно разделу 6 «Комплектность».
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.

Замечания по комплектности нет _____ (подпись)

Специалист организации-продавца

М.П. (подпись)

Дата продажи «___» _____ 20 ___ г."

Поставщик: ООО "Центр-К", <http://optposcenter.ru>
115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, стр. 4
Контакты тех поддержки +7 (495) 215-12-24 доб. 786, 817
servis01@poscenter.pro, servis02@poscenter.pro
sales@poscenter.pro - запросы о продаже оборудования и ЗИП